20 mètre de 121, construite de poutres naturel-
 20 lement courbées, choisies dans les forêts avec
 20 une attention particulière; & entrelacées avec
 20 un artifice admirable & peut-être unique;
 20 enfin, le plomb laminé qui couvre une partie
 20 de cette charpente: mais ce ne sont point
 20 encore là toutes les sources qui ont occa-
 20 sionné des dépenses considérables & particu-
 20 lières à ce Bâtiment. Elles relèvent du moins,
 20 par leur magnificence, la gloire de la Reli-
 20 gion! Nous en indiquerons qui ont produit
 20 de très-grands fraix, que l'on eût évités en
 20 toute autre situation.

20 Tels sont les délais, les retards si nuisibles
 20 aux progrès du Bâtiment, occasionnés par la
 20 disette des finances; les sommes que l'on a dû
 20 employer pour prévenir les dommages qu'il
 20 y avoit à craindre; les faux-frais qu'exigeoit
 20 la nécessité de bâtir dans des saisons impro-
 20 pres, à proportion que l'argent-arrivoit, &
 20 de garantir promptement la charpente qui
 20 avoit si long-tems été exposée aux injures de
 20 l'air; le choix indispensable que l'on a dû
 20 faire de plomb laminé pour couvrir cette
 20 charpente, lorsqu'on auroit pû avec bien
 20 moins de dépense y substituer l'ardoise, dont
 20 on ne pouvoit plus risquer alors la pesanteur;
 20 les différentes reprises des mêmes ouvrages,
 20 qui n'eussent point eu lieu si l'on avoit pû
 20 continuer l'activité du travail sans l'interrup-
 20 tion des secours, & enfin les intérêts des Ca-
 20 pitaux empruntés. L'Eglise est entièrement
 20 achevée dans son frontispice, & dans sa pé-
 20 rifierie externe, si l'on en excepte la sculpture
 20 du fronton, & les escaliers. La cinquième
 20 partie de son dôme est couverte de plomb
 20 laminé;