
MR. Bertholon, en conséquence de son système de la foudre montante, dont nous avons parlé dans le Journal du 1. Février 1778, p. 181, conseille à tous ceux qui ont peur de cette matière ignée, de garnir le bas de leur maison avec autant de barres de fils d'archal, que les Franklinistes en mettent sur le toit. Le détail de ces conducteurs inférieurs est curieux, & sur-tout fort simple; on diroit que l'auteur en a pris le stile dans quelques consultations de médecins. Il y a je ne sais quoi d'analogue dans la manière; le lecteur en jugera. " Il
,, paroîtroit naturel, dit Mr. Bertholon,
,, de se servir d'une barre de fer, courbée
,, en angle, ou qui eût la figure d'une li-
,, gne brisée, & à une partie de laquelle on
,, eût fait foudre, ou plutôt forger deux ou
,, plusieurs supports de fer, selon la lon-
,, gueur de la portion à laquelle ils seroient
,, unis; & ces supports seroient scellés dans
,, le mur. Une extrémité de cette barre,
,, terminée en pointe, dépasseroit le faite
,, de l'édifice & par-là laisseroit écouler le
,, fluide électrique que la partie brisée qui
,, fait angle avec le mur, & dont le bout
,, très-aigu est tourné en bas, auroit soutiré
,, à l'instant où il se seroit échappé de la
,, terre, aux environs de cette barre. Mais
,, afin d'éviter tous les inconvéniens qui
,, pourroient naître d'une pareille disposi-
,, tion