

CONCEPCION *und* CHILLAU IN CHILE



8. Das ist das Los der Ziegel- und Steinhäuser. Es gibt dahingegen 6stöckige Bauten aus Eisenbeton, die unbeschädigt blieben. Sogar die Betonmasten sind größtenteils ganz geblieben.

9. Es ist schwer, sich da zurechtzufinden. Rechts im Hintergrunde ist das Dachwerk zur Wand geworden.

10. Man beachte die Fußböden des 2. Stockwerkes, sie legen sich als schiefe Ebene auf die Vorderwand des Erdgeschosses. Die Ziegelfassade ist eingestürzt; das Innere aus Holz hat nicht viel Schaden gelitten.

11. Herr Charles Lippert in seinem Büro.

Photos: Reinaldo Wolf, Concepcion-Chile.

